

Objednací číslo:

3500310 Obal 5 kg
3500013 Obal 30 kg

Cena za kg

AR

Alkalický odmašťovací a čistící přípravek.

DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539

Dodání:

Zásilkovou službou do 3 dnů.

Nástřík

Tlakový oplach
min.130 barů

Použití

Alkalické odmašťovadlo Pelox AR slouží k odmašťování povrchů nerezových svařenců znečištěných v průběhu výroby.

Aplikace

Nejprve se dobře seznámte s popisem na etiketě obalu. Odmašťovadlo je možné ředit s ohledem na stupeň znečištění daného povrchu. Odmašťovadlo Pelox AR nanášíme na plochu rovnoměrně pomocí ruční láhve P-DZ, PS 50 nebo nástřikovým zařízením s membránovým čerpadlem P-SA. Doba působení je pro všechny oceli shodná tj. 5 ÷ 60 minut. Odmaštěnou plochu oplachujeme tlakovou vodou o min. tlaku 13 MPa. Oplachové vody zachycujeme a neutralizujeme v neutralizační stanici. Pro dosažení kvalitního povrchu po odmaštění používáme pro oplach minimálně pitnou vodu, doporučuje se používat DEMI voda. Doporučený rozsah teplot pro aplikaci je 12°C až 25°C.

Likvidace

Likvidaci oplachových vod se zbytky odmašťovadla neutralizujeme

- neutralizačním roztokem Pelox HD nebo
- 10% roztokem vápenného mléka v neutralizační stanici
- Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat kontaminované obaly

Balení

Odmašťovadlo se obvykle dodává ve třicetikilovém balení, je možná též varianta s obalem 20 kg.

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Vydatnost

Z jednoho kilogramu odmašťovadla lze ošetřit 15 ÷ 30 m² mořeně plochy.

Vydatnost je v závislosti na použitém nástřikovém zařízení a na poměru ředění.

Doporučujeme tyto poměry ředění pro účel odmašťování povrchů nerezových svařenců: 1:1 a 1:2.

Vybavení pracovníka:

Pracovník při práci s odmašťovadlem musí být vybaven obličejovým štítem, kyselinovzdorným kabátem a kalhotami, rukavicemi, gumovou obuví. Ostatní bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu, který obdrží každý zákazník při prvním nákupu mořícího gelu.



Obal 5 kg

Obal 30 kg

Bezpečnostní pokyny

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty:

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.



GHS05