

Objednací číslo:

3500020 Balení 400 ml dóza

Cena za ks

R 500

Čistič nerezových povrchů ve spreji. Rozpuští značení olejovými popisovači.
DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539

Dodání:

Zásilkovou službou do 3 dnů

Nástřík

Použití

Čistič Pelox R 500 ve spreji je vhodný pro čištění povrchů znečištěných mastnotami, olejovými skvrnami, popisy olejovými popisovači, zbytky lepidel, grafitem apod.. Lze jej použít též na kámen, beton, mramor, obkladačky, dřevo nebo sklo.

Aplikace

Nejprve se dobře seznamte s popisem na etiketě obalu. Před použitím zatřepejte s obalem. Čistič Pelox R 500 se nanáší nástříkem na znečištěné místo a hadříkem se po rozpuštění setřou zbytky nečistot. Doba aplikace je závislá na dosažení čistého, kontaminace zbaveného povrchu. Pelox čistič R 500 odstraníme mokrou houbou. Nakonec očištěné místo vytřeme hadříkem do sucha.

Likvidace

- Při použití nevznikají odpady jenž je nutné likvidovat, pouze znečištěné hadříky
- Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat kontaminované obaly

Balení

Dodává se v plechové dóze o objemu 400 ml. Chraňte dózu před přímým slunečním svitem a zahřátím tlakové dózy na více jak 50°C. Neotvírejte dózu násilně, neházejte jí do otevřeného ohně i když je již prázdná - jedná se o tlakovou nádobku! Nestříkejte přípravek do otevřeného ohně a nebo na žhavé povrchy.
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

Vydatnost

Jednou dózou se dá ošetřit ca 3 až 5 m² znečištěné plochy.

Vybavení pracovníka:

Pracovník při práci s čističem R 500 musí být vybaven alespoň pracovním keprovým oblekem a gumovými rukavicemi. Ostatní bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu, který obdrží každý zákazník při prvním nákupu čističe Pelox R 500.



Balení á 12 ks

Bezpečnostní pokyny

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty:

H222 – H229 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty:

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal.



GHS02



GHS07



GHS09