

Objednací číslo:

3500303 Balení 1 kg
3500304 Balení 2 kg
3500140 Balení 5 kg
3500063 Balení 20 kg

Cena za kg

FR-D

Čistič ploch pro nerez, měděné, mosazné povrchy.
DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539

Dodání:

Zásilkovou službou do 3 dnů.

Houba
štětec

Tlakový oplach
min.130 barů

Použití

Čistič ploch Pelox FR-D se používá pro čištění ploch od znečištění mastnotami, olejových skvrn a speciálně oxidů železa (náletové koroze). Slouží též k čištění povrchů výrobků z barevných kovů – mědi, mosazi apod. Speciální použití je pro čištění povrchů nerezových prvků zábradlí, schodů, lávek, klimatizačního potrubí a obkladů od náletové koroze v prostorách Aquaparků, plaveckých bazénů, popř. v lázeňských bazénech.

Aplikace

Nejprve se dobře seznámte s popisem na etiketě obalu. Čistič ploch se dodává v konečné koncentraci a není jej potřeba dále ředit vodou. Čistič ploch Pelox FR-D nanášíme na plochu rovnoměrně pomocí ruční láhve P-DZ, štětcem, houbou nebo i koštětem s plastovými štětiniami. Doporučuje se očistit povrch pokud je znečištěný mastnotami jarovou vodou. Doba působení je pro všechny oceli shodná tj. 15÷60 minut. Čištěnou plochu oplachujeme tlakovou vodou (u velkých ploch) o min. tlaku 13 MPa, v případě trubkových prvků zábradlí (malé plochy) mokrou houbou. Oplachové vody zachycujeme a neutralizujeme v neutralizační stanici. Pro dosažení kvalitního povrchu používáme pro oplach minimálně pitnou vodu, doporučuje se používat DEMI voda. Pokud nedošlo k dokonalému odstranění všech kontaminací proces opakujeme do konečného čistého povrchu.

Doporučený rozsah teplot pro aplikaci je 12°C až 25°C.

Likvidace

Likvidaci oplachových vod se zbytky čističe ploch neutralizujeme

- neutralizačním roztokem Pelox HD nebo
- 10% roztokem vápenného mléka v neutralizační stanici
- Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat kontaminované obaly

Balení

Čistič ploch se obvykle dodává ve dvacetikilovém balení.
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Vydatnost

Z jednoho kilogramu čističe ploch lze ošetřit 8 ÷ 12 m² mořených ploch.
Vydatnost je v závislosti na znečištění ošetřovaného povrchu a způsobu nanášení.

Vybavení pracovníka:

Pracovník při práci s čističem ploch musí být vybaven kyselinovzdorným kabátem a kalhotami, rukavicemi, gumovou obuví. Ostatní bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu, který obdrží každý zákazník při prvním nákupu mořicího gelu.



20kg

5kg

2 kg

1 kg

Bezpečnostní pokyny

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty:

- H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty:

- P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...



GHS05